



Bildungs- und Kulturdirektion
Amt für Kultur
Denkmalpflege
www.be.ch/denkmalpflege

Murgasse 16

Grundstück 455
Koordinaten 2591447 / 1216364

Bauinventar

2009 rechtswirksam

Einstufung schützenswert

K-Objekt ✓



Beschreibung

Bauernhaus, um 1830

Riegbau mit steilem Dreiviertelwalmdach. Fenster mit schönen, profilierten Fensterbänken aus Eiche. Fenster erneuert, jedoch wieder mit der urspr. 16er-Sprossenteilung. Tür mit profilierter Verdachung. Eiserne Klammern halten an den Ecken die Schwellen und Bundbalken zusammen. Büge mit geschwungenem Profil. Der Stall wurde um 1900 in Backstein erneuert. Grosses Tenntor. Auf der S-Seite alter, wärschafter Brunnen aus Kalkstein. Der Trog ist an den Enden gerundet, der Stock ist gedrunen und mit einem Hut bekrönt. Neue Pflasterung beim Zugang auf der SO-Seite. Der Bauernhaus ist ein qualitätvoller Bau. Er steht auf dem Grat der Hügelkuppe - 'Bärgli' genannt - und markiert hier den historischen Dorfzugang von Südosten.

Inschriften / Baudaten

1830 Brandv.